

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

Parcelforeningen Strandhaven Allesøvej.

Kunde

På stedet

Skema

HOVEDINSPEKTION

Rapport udført

09 apr 2019



Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på deres legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.

Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.

Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside:

Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen

Side 2: Kontrolokumentation:

Her vises et foto af det enkelte redskab.

Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.

Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.

De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger

Vurdering:

-: Afvigelse behandles herefter

3: Ingen afvigelser registreret d.d.(Grøn)

2: Aktion ved lejlighed (Blå)

1: Aktion snarest (Orange)

0: Fare for liv eller lemmer (Rød)

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



2 Foto 2

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



4 Foto 4

Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav der stilles i den reviderede standard. Ringen som vises må ikke kunne gå ind over støtten, dette for at forhindre evt. øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte



1

Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



6 Foto 6

Redskabet er i så fremskredent forfald at det anbefales fjernet.



1

Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



8 Foto 8

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Støddabsorberende legepladsunderlag.



Nr. **Kontroldokumentation**

9 Foto 9

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelse d.d.



10 Foto 10

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

11 Foto 11

1

Der er fremskredent råd i flere af stolperne, og det anbefales at den efterses af en montør mhp. udskiftning. Observer skadens fremskriden indtil da.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.



12 Foto 12

1

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel, og det anbefales at den efterses af en montør mhp. udskiftning. Observer skadens fremskriden indtil da.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.



Nr. **Kontroldokumentation**

13 Foto 13

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



14 Foto 14

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Støddabsorberende legepladsunderlag.



1

Nr. **Kontroldokumentation**

15 Foto 15

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 6. Vipper
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



16 Foto 16

Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav der stilles i den reviderede standard. Ringen som vises må ikke kunne gå ind over støtten, dette for at forhindre evt. øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte



Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. 20 11 83 78

Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!

Næste inspektion bør gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk